

AutoCAD 2011 OLE 객체 품질 설정

도면 불러오기 -> 뷰 선택 -> 특성 선택, 또는 Ctrl + 1 (특성 창 띄우기) -> 액셀 부분 한번 클릭 -> 왼쪽 특성 창에서 OLE 선택 -> 기타의 플롯 품질 '자동 또는 고품질 사진에서 저품질 그래픽 선택' -> 플롯 또는 PLT 생성

*** 카드 기본설정으로 변경하기 위해서는는 도면에 마우스 짚고 오른쪽 클릭 [옵션] 선택 [플롯 및 게시] - [OLE 플롯 품질]을 자동 -> 저품질 (텍스트)로 변경-적용, 확인. 이 설정으로 앞으로의 모든 파일에 적용됩니다.**

플롯 및 게시 인쇄 정보들 모르면 클릭...

AutoCAD 2008 OLE 개체 품질 설정

AutoCAD 2008 - [WW192.168.0.12Wshare테스트 및 출력파일WIPS 새 버전마다 확인해 볼 문제파일W6-2) 구멍(양재경동)_6.5.485_CAD 포함된 엑셀 바짐 HDI_4.13WTS-000 ...

파일(F) 편집(E) 뷰(V) 삽입(I) 형식(O) 도구(T) 그리기(D) 치수(N) 수정(M) 원도우(W) 도움말(H) 도움말을 원하는 질문 입력

OLE

일반

- 색상: ByLayer
- 도면층: 0
- 선종류: ByLayer
- 선종류 축척: 1
- 플롯 스타일: ByColor
- 선가중치: ByLayer
- 하이퍼링크:

형상

- X 위치: 3057528,868
- Y 위치: 31435,22
- Z 위치: 0
- 폭: 355,5
- 높이: 250
- 축척 폭 %: 0
- 축척 높이 %: 0
- 잠금 모양: 아니오

기타

- 유형: 포함된
- 플롯 품질: **포함된**
- 원래 응용프로그램: 다색(예: 스코레드시트)
저품질 그래픽(예: 컬러 텍스트 및
고품질 그래픽(예: 사진))

도면 불러오기 -> Ctrl + 1 또는 손 표시 아이콘 클릭 (특성창 띄우기) -> 엑셀
부분 1번 클릭 -> 특성 창에서 OLE 플롯 품질을 자동 또는 고품질 그래픽에서
저품질 그래픽으로 변경 -> 플롯 또는 PLT 생성

리스트에서 선택한 파일의 형식에 기반하여 OLE 객체의 플롯...

3057734,750, 31540,285, 0,000 스넵 모눈 직교 극좌표 OSNAP OTRACK DUCS DYN LWT 모형 주석 축척: 1:1

시작 KIP TASK - ... 6-2) 구멍(양... IPS 7.2 머물... KIP Request AutoCAD 200... 오토캐드 OLE... KO A 오후 12:01